


# UNDVIKA



Design and Quality  
IKEA of Sweden

## **ENGLISH**

For maximum adhesion, leave the tape to harden for 48 hours.

The adhesive tape can leave marks when the product is removed.

## **DEUTSCH**

Für optimale Haftung das Klebeband 48 Std. aushärten lassen.

Das Klebeband kann nach dem Entfernen des Produkts Spuren hinterlassen.

## **FRANÇAIS**

Pour un résultat optimal, laisser la bande durcir 48 heures.

La bande adhésive peut laisser des marques si vous retirez le produit.

## **NEDERLANDS**

Laat het tape 48 uur harden voor maximale kleefkracht. Het zelfklevende tape kan sporen achterlaten wanneer het product wordt verwijderd.

## **DANSK**

Lad tapen hærde i 48 timer for at opnå optimal klæbevne.

Den selvklevende tape kan efterlade mærker, når produktet bliver fjernet.

## **ÍSLENSKA**

Til að ná sem mestri viðloðun ætti að láta límbandið harðna í 48 klst. Límbandið getur skilið eftir sig far þegar varan er fjarlægð.

## **NORSK**

La teipen herdes i 48 timer for at den skal gi best mulig feste. Teipen kan sette merker når produktet fjernes.

## **SUOMI**

Parhaan mahdollisen kiinnityksen aikaansaamiseksi teipin on hyvä antaa kiinnityä 2 vuorokauden ajan. Teipistä saattaa jäädä jälkiä, kun tuote irrotetaan.

## **SVENSKA**

Låt tejpen härla i 48 timmar för att fästa maximalt. Den självhäftande tejpen kan lämna märken när produkten avlägsnas.

## **ČESKY**

Maximální přilnavosti dosáhnete, pokud necháte pásku 48 hodin zaschnout. Lepicí páiska může zanechat po odstranění skvrny na výrobku.

## **ESPAÑOL**

Para que se adhiera mejor  
deja que se endurezca 48 h.  
La cinta adhesiva puede  
dejar marcas al retirar el  
producto.

## **ITALIANO**

Per la massima aderenza,  
lascia indurre il nastro per  
48 ore. Il nastro adesivo può  
lasciare dei segni quando  
togli il prodotto.

## **MAGYAR**

A legjobb eredmény érdekében  
hagyd a ragasztószalagot  
48 órán át megtapadni.  
A termék eltávolítása esetén  
a ragasztószalag nyomot  
hagyhat.

## **POLSKI**

Aby uzyskać maksymalną  
przyczepności pozostaw  
taśmę do utwardzenia na 48  
godzin.

Taśma klejąca może pozostawić  
ślady po usunięciu  
produkту.

## **EESTI**

Tugevaks kinnitamiseks  
tuleks kleeplint jäätta 48 h  
kinnistuma.  
Kleeplint võib toote  
eemaldamisel jäätta plekke.

## **LATVIEŠU**

Lai panāktu pēc iespējas  
labāku saķeri, ļaujiet  
līmlentei sacietēt 48  
stundas.  
Pēc preces noņemšanas,  
līmlente var atstāt pēdas.

## **LIETUVIŲ**

Kad tinkamai priliptų, pali-  
kite juostelę 48 valandoms.  
Lipnioji juostelė gali palikti  
žymių, kai nuimsite gaminį.

## **PORTUGUÊS**

Para uma máxima aderência,  
deixe endurecer durante 48  
horas.

A fita adesiva pode deixar  
marcas quando o produto for  
removido.

## **ROMÂNA**

Pentru aderență maximă,  
lasă banda să se întărească  
timp de 48 de ore. Banda  
adezivă poate lăsa urme  
odată ce produsul este  
îndepărtat.

## **SLOVENSKY**

Pre maximálnu príľavosť  
nechajte pásku tvrdnúť po  
dobu 48 hodín.  
Lepiacia páska môže za-  
nechávať po odlepení stopy.

## **БЪЛГАРСКИ**

За максимално здраво залепване, оставете да се втвърди 48 часа.  
Възможно е залепващата лента да остави следи, когато продуктът е отстранен.

## **HRVATSKI**

Za najbolje rezultate pričekajte 48 sati dok se traka stvrdne.  
Samolepljiva traka može ostaviti mrlje kad se proizvod skine.

## **ΕΛΛΗΝΙΚΑ**

Για να κολλήσει καλύτερα, αφήστε την ταινία να σταθεροποιηθεί για 48 ώρες. Η κολλητική ταινία μπορεί να αφήσει σημάδια όταν αφαιρεθεί το προϊόν.

## **РУССКИЙ**

Для максимального прочного приклеивания оставить клейкую ленту для затвердевания на 48 часов. После снятия товара на поверхности могут оставаться следы от клейкой ленты.

## **УКРАЇНСЬКА**

Залиште клейку стрічку на 48 годин для максимально міцного приkleювання.  
Клейка стрічка може залишати сліди на поверхні після того, як виріб буде знято.

## **SRPSKI**

Najbolje će biti da sačekaš 48 sati dok se traka potpuno ne učvrsti.  
Samolepljiva traka može da ostavi tragove prilikom skidanja.

## **SLOVENŠČINA**

Za najboljši rezultat lepljenja počakaj 48 ur, da se trak utrdi. Po odstranitvi izdelka lahko lepilni trak pusti sledi.

## **TÜRKÇE**

Yapışkandan en iyi sonucu elde etmek için bantı 48 saat süreyle sertleşmesi için bekletiniz.

Yapışkanlı bant ürün çıkarıldığında iz bırakabilir.

## **中文**

为获得最佳粘连效果，请将胶带保留 48 小时。

移动产品时，胶带粘贴处可能留下痕迹。

## 繁中

為達到最佳黏貼效果，請將膠帶放置48小時。  
拆下產品時，可能留下膠帶痕跡。

## 한국어

최대 접착력을 위해 접착 테잎이  
잘 굳도록 48시간 동안 두세요.  
제품을 제거하면 접착 테잎의 자국  
이 남을 수 있습니다.

## 日本語

しっかりと接着させるため、テー  
プを貼り付けたあと 48 時間おい  
てください。はがしたときに接  
着剤の跡が残る場合があります。

## BAHASA INDONESIA

Agar dapat melekat secara  
maksimal, biarkan selotip  
mengeras selama 48 jam.  
Selotip akan meninggalkan  
bekas jika produk dilepas.


## BAHASA MALAYSIA

Untuk pelekatan maksima,  
biarkan pita mengeras untuk  
48 jam. Pita pelekat boleh  
meninggalkan kesan jika  
produk ditanggal.


## ไทย

ควรติดเทปกาวทึ้งไว้ก่อนใช้ 48  
ชั่วโมง เพื่อให้กาวแข็งและติดแน่น  
ถ้าแกะเทปกาวออก อาจทำให้พื้นผิว  
ที่ติดเทปเป็นรอยได้


عَرَبِي  
ليتحقق الالتصاق التام، دعي الشريط  
لمدة 48 ساعة حتى يجف تماماً.  
الشريط اللاصق قد يترك آثاراً ظاهرة  
عند إزالة المنتج.



1





2



6

AA-1886954-5

**3**



**4**

